

## 令和3年度 豊浦町通学路危険箇所の合同点検結果（対策一覧表）

（令和4年3月末現在）

番号	学校名	危険箇所		点検実施 (R3.9.30)	対策実施担当		対策内容	備考
		危険箇所の位置・形状	理由		学校・教育委員会	道路管理者		
1	豊浦小学校	豊浦町字船見町95・テニスコート横T字路（町）	勾配のきつい下りカーブで、高速車が多くガードレールがなく危険	○	○	○	ガードレール設置	
2	豊浦小学校	豊浦町字船見町95・中央公民館横T字路（町）	児童が登下校で横断するが、信号、横断歩道がなく危険	○	○		交通安全指導員による見守り	
3	豊浦小学校	豊浦町字東雲町～船見町・（給食センター～小学校までの道路）（町）	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高く、ガードレールがなく危険	○	○		ガードレール設置	上記1と同様箇所
4	豊浦小学校	豊浦町字船見町・（小学校～公民館までの道路）（町）	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高く、ガードレールがなく危険	○	○		ガードレール設置	上記1と同様箇所
5	豊浦小学校	豊浦町字浜町・（団地～とわに一までの道路）（道）	多くの児童が登下校で通るが、歩道が確保されていない	○		○	歩道設置予定。早期完成に向け要望	
6	豊浦小学校	豊浦町字東雲町16番地1・（公民館～国保病院までの道路）（町）	植物等が繁茂しており死角になっている		○		安全教育指導	カーブミラー設置済み
7	豊浦小学校	豊浦町字船見町123番地2・中学校前T字路（町）	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高くて危険	○	○	○	クッションドラム設置	
8	豊浦小学校	豊浦町字船見町・ラーメン橋（海側出口付近）（町）	植物等が繁茂しており死角になっている		○		安全教育指導	植物伐採済み
9	大岸小学校	虻田郡豊浦町大岸 512番地付近（国）	交通量の多い国道で横断注意。	○	○	○	歩道設置	
10	大岸小学校	虻田郡豊浦町大岸 豊泉大岸線（大岸小学校前）（町）	高速車が多い。	○	○		安全教育指導	引き続き安全教育指導を行う
11	大岸小学校	虻田郡豊浦町大岸 98番地付近 道道大岸礼文停車場線	カーブが急で乗用車がふくらんでくるので注意。	○	○		安全教育指導	引き続き安全教育指導を行う
12	大岸小学校	虻田郡豊浦町大岸 99番地付近 道道大岸礼文停車場線	歩道がせまく車道との段差がないので注意。	○	○		安全教育指導	引き続き安全教育指導を行う
13	礼文華小学校	虻田郡豊浦町字礼文華159・山下機械店倉庫前（道）	機械店の倉庫入口と歩道（通学路）が接している。		○		安全教育指導	学校及び関係機関と事前協議済み 引き続き安全教育指導を行う
14	礼文華小学校	虻田郡豊浦町字礼文華156・礼文華生活館前道道608号線	横断歩道はないが、道道608号線を横断する児童がいる。		○		安全教育指導	学校及び関係機関と事前協議済み 引き続き安全教育指導を行う
15	礼文華小学校	虻田郡豊浦町字礼文華174・三叉路（町）	学校付近で通学に使っている児童が多いが見通しが良くない		○		安全教育指導	学校及び関係機関と事前協議済み 引き続き安全教育指導を行う
16	礼文華小学校	虻田郡豊浦町字礼文華160・礼文郵便局前（道）	郵便局駐車場入口と歩道（通学路）が接している。		○		安全教育指導	学校及び関係機関と事前協議済み 引き続き安全教育指導を行う
17	礼文華小学校	虻田郡豊浦町字礼文華137～392付近・道道608号線	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高い。		○		安全教育指導	学校及び関係機関と事前協議済み 引き続き安全教育指導を行う

※黄色は合同点検実施の結果、新たに対策を講じた箇所

## ■対策実施箇所・現況写真

番号	学校名	危険箇所	
		住所	位置・形状
1	豊浦小学校	豊浦町字船見町95	テニスコート横T字路

### 【位置図】



### 【現況写真】

点検前



対策後



### 危険理由

・勾配のきつい下りカーブで、高速車が多くガードレールがなく危険

### 対策内容

・ガードレール設置

■対策実施箇所・現況写真

番号	学校名	危険箇所	
		住所	位置・形状
7	豊浦小学校	豊浦町字船見町123番地2	中学校前T字路

【位置図】



【現況写真】

点検前



対策後



危険理由

・幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高くて危険


対策内容

・クッションドラム設置

■対策実施箇所・現況写真

番号	学校名	危険箇所	
		住所	位置・形状
9	大岸小学校	豊浦町大岸512番地	国道T字路

【位置図】



【現況写真】

点検前



対策後



危険理由

・交通量の多い国道で横断注意

対策内容

・歩道設置